

SaronnoNews

Fuoriuscita di metallo fuso in un'acciaeria

· Saturday, October 29th, 2011

Fiamme e vapore nell'aria, un po' di preoccupazione tra chi ha visto nella notte. Si è conclusa senza  troppi danni la **fuoriuscita di materiale fuso in una acciaieria di Caronno Pertusella**, nella zona industriale (via Bergamo), **intorno alle 23 di venerdì**. Un grande "recipiente" da 90 tonnellate ha riportato una crettatura e il metallo fuso si è riversato all'esterno: **ad arginare la fuoriuscita c'erano le vasche di raccolta**, previste proprio per eventualità di questo genere. Il materiale, una volta raffreddatosi, sarà recuperato nei prossimi giorni. **Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco**, per precauzione, dal momento che viste le altissime temperature non è possibile utilizzare neppure l'acqua per raffreddare (ossigeno e idrogeno si separerebbero causando esplosioni). Una volta raffreddatosi, il materiale sarà recuperato nei prossimi giorni dall'azienda. È stato escluso qualsiasi tipo di pericolo.

This entry was posted on Saturday, October 29th, 2011 at 12:00 am and is filed under
You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.