

SaronnoNews

Saronno, situazione ripristinata in viale Rezia dopo il cedimento del ponte ferroviario

Stefano Ciccone · Monday, January 4th, 2021

È stata ripristinata la situazione in viale Rezia a Saronno dopo il crollo del ponte ferroviario nella giornata di mercoledì 30 dicembre.

La causa del cedimento è stata un avvallamento del marciapiede, causato da una perdita di una tubazione che ha corrosato la base, creando un “vuoto” che ha fatto crollare parte della struttura. La prima segnalazione all’amministrazione era stata lanciata da un residente del quartiere nel pomeriggio del 30 dicembre.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Dopo le prime operazioni di sopralluogo gli operai si sono subito attivati per gli interventi di riparazione.

«Non ci sono problemi strutturali al ponte – **spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni** -. È una struttura vecchia presente in una zona non eccessivamente frequentata e i problemi sono dovuti solo agli effetti del tempo. Gli operai sono intervenuti prontamente per i lavori di riparazione e per ripristinare le tubazioni».

This entry was posted on Monday, January 4th, 2021 at 4:15 pm and is filed under [Varesotto](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.

